

Izmantotie apzīmējumi:

- Karstā asfalta segums
- Betona bruģa segums
- Laukakmens bruģa segums
- Apzaļumošana
- Taktīlais bruģis
- Betona apmale 100.30.15.
- Betona apmale 100.22.15
- Betona apmale 100.22/30.15.
- Esošā apmale/izbūves robeža
- Betona apmale 100.20.8.
- Izmērs/rādiuss
- 148.07 / 148.05 Ietves augstuma atzīme / Brauktuves augstuma atzīme
- Ceļa horizontālais apzīmējums
- K2 Lietus ūdens kanalizācijas kolektors
- Ceļa zīmes uzstādīšana

Lapu izvietojuma shēma:

Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros.
2. Koordinātas pēc numuriem skatīt koordinātu sarakstā.
3. Taišņu un līkņu piesaisti piketāžai skatīt taišņu un līkņu sarakstā.
4. Vertikālās atzīmes precizēt izbūves laikā, nodrošinot min. 1% šķērskritumu.
5. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes komunikāciju aizsardzības noteikumus un, ja nepieciešams, paredzēt to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads LV - 5701			Objekts: Rekašova ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā
			Adrese: Rekašova iela, Ludza Ludzas novads
Būvpr. daļ. vad.	D. Dāle		02.02.2013
Izstrādāja	R. Kivliņš		02.02.2013
Lapas nosaukums: Izbūves plāns, vertikālais plāns, segumu plāns			

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: + 371 67828366

Līguma nr.: I - 01 / 2013
Arhīva nr.: I - 01 / 2013
M 1:250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		CD-1-2